

- La llanta TBR falló debido a un vulcanizado o material defectuoso.
- Costo del servicio de montaje y balanceo, excepto según se explicó más arriba.
- Pérdida de tiempo o uso, inconvenientes o daños incidentales o indirectos.
- Material que se añade a la llanta Double Coin una vez que salió de la fábrica: (por ejemplo: rellenos, selladores o sustancias para el balanceo). Si el material que se agregó es lo que causó que la llanta ya no sirviera, no se ajustará.
- La pérdida de tiempo, inconvenientes, dejar de usar un vehículo o daños incidentales o indirectos.

DISPOSICIÓN SOBRE LOS REVESTIMIENTOS RADIALES:

Los revestimientos TBR están garantizados contra defectos en mano de obra o material en el 100% de la primera y segunda vulcanización durante un lapso de 5 (cinco) años a partir de la fecha de su número de serie del Dpto. de Transportes o del comprobante de compra, si se cuenta con él, lo que ocurra primero. Si un distribuidor de Double Coin TBR revisa el revestimiento y encuentra algún defecto, Double Coin le reembolsará al propietario, de conformidad con la siguiente tabla:

VALORES DE LOS REVESTIMIENTOS DE DOUBLE COIN RADIALES DOUBLE COIN PARA CAMIÓN	VALORES DE LOS REVESTIMIENTOS (Double Coin)
8, 8.5R17.5	\$15.00 USD
8R19.5	\$15.00 USD
SIN CÁMARA	
9, 10, 11R17.5	\$20.00 USD
9, 10R22.5	\$40.00 USD
11R22.5,24.5	\$65.00, \$70.00 USD
12R22.5,24.5	\$70.00 USD
DE PERFIL BAJO SIN CÁMARA	
215, 235/75R17.5	\$15.00 USD
225,245 ,265, 285/70R19.5	\$30.00 USD
245, 265/75R22.5	\$15.00 USD
255, 275/70R22.5	\$65.00 USD
295/75R22.5	\$65.00 USD
295/80R22.5	\$65.00 USD
285/75R24.5	\$75.00 USD
315/80R22.5	\$65.00 USD
385, 425, 445/65R22.5	\$65.00 USD
TIPO DE CÁMARA	
10.00R20	\$50.00 USD

SUS DERECHOS LEGALES:

En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, estas limitaciones o exclusiones no aplicarán si ese es el caso.

Ningún representante o distribuidor está autorizado para hacer ninguna representación, promesa o acuerdo en nombre de Double Coin, excepto lo que aquí se ha estipulado.

Cualquier llanta, sin importar qué tan bien esté fabricada, puede fallar o quedar inservible a causa de condiciones que estén fuera del control del fabricante. En ningún caso esta garantía manifiesta que una llanta no pueda fallar.

La presente garantía le otorga derechos legales específicos; asimismo, puede ser que usted cuente con otros derechos que variarán de estado a estado.

Esta garantía limitada aplica sólo en los Estados Unidos, Canadá y México.

LIMITE DE ESTA GARANTÍA:

Una llanta ha cumplido con la totalidad de vida de la banda original y la cobertura de esta garantía para la llanta nueva terminará cuando los indicadores de desgaste del dibujo sean visibles, o a los 5 (cinco) años a partir de la fecha de fabricación de la llanta original o de la fecha de compra de la nueva llanta. (Sin el comprobante de compra, se usará la fecha de fabricación para determinar la edad). Los revestimientos pueden seguir contando con garantía después de la cobertura de la llanta nueva. Consulte la Disposición para Revestimientos Radiales en cuanto a detalles de garantía de los revestimientos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

Pueden ocasionarse lesiones graves o daños materiales como resultado de:

- ◆ **FALLA DE LAS LLANTAS DEBIDO A UN INFLADO INCORRECTO O UNA SOBRECARGA.** Consulte el manual del propietario o las indicaciones en el vehículo.
- ◆ **FALLA DE LAS LLANTAS DEBIDO A EXCESO DE VELOCIDAD.** Consulte el manual del propietario o las indicaciones en el vehículo.
- ◆ **EXPLOSIÓN DE LA LLANTA O RIN DEBIDO A UN MONTAJE INCORRECTO.** Sólo personal capacitado deberá montar las llantas.
- ◆ **FALLAS AL MONTAR LAS LLANTAS RADIALES EN RINES AUTORIZADOS**
- ◆ **FALLA AL DESINFLAR POR COMPLETO LAS UNIDADES SENCILLAS O DUALES ANTES DE DESMONTARLAS.**
- ◆ **PATINAR LAS LLANTAS.** En las superficies resbalosas con nieve, lodo, hielo, etc., no patine las llantas a más de 35 mph (55 km/h), según lo indique el velocímetro. Pueden provocarse lesiones y daños graves a causa de patinar en exceso, lo cual puede llegar incluso a desintegrar la llanta o a que el eje falle.

G A R A N T Í A L I M I T A D A



Llantas Radiales Double Coin para camión Garantía limitada del fabricante

G A R A N T Í A L I M I T A D A LLANTAS RADIALES DOUBLE COIN PARA CAMIONES GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE



China Manufacturers Alliance, LLC

Fabricante de Clase Mundial de Llantas Radiales para Camión

406 E. Huntington Drive, Suite 200
Monrovia, CA 91016 USA

1-888-226-5250

www.doublecoin-us.com

Llantas radiales Double Coin
para camión

2 de febrero de 2008

PARA SOLICITAR UN AJUSTE:

- A. Debe llevar la llanta que desee que se ajuste con un distribuidor autorizado de Double Coin TBR. (Consulte en el directorio telefónico las distintas ubicaciones o visite el **localizador de distribuidores** en nuestro sitio Web, www.doublecoin-us.com). Las llantas que se reemplacen en un ajuste pasarán a ser propiedad de Double Coin.
- B. Usted deberá pagar los impuestos, cuotas y cualquier servicio adicional que solicite al momento del ajuste.
- C. No se reconocerá ninguna reclamación a menos que se presente mediante el formulario de reclamación de Double Coin (proporcionado por el distribuidor de Double Coin TBR), el cual deberá llenarse totalmente y presentarse firmado por usted, por el dueño de la llanta que se lleve a ajustar o por su representante autorizado.

PARA ASISTENCIA O INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS:

1. Primero, comuníquese con el distribuidor autorizado de Double Coin TBR más cercano.
2. Si requiere más ayuda:
 - Visite nuestro sitio Web: www.doublecoin-us.com
 - Envíe un Correo electrónico al Departamento de Relaciones con el Cliente de Double Coin a info@doublecoin-us.com, o
 - Escribanos a:
Double Coin Customer Assistance Service Department
406 E. Huntington Drive
Suite 200
Monrovia, CA 91016

QUIÉN CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE COBERTURA DE LA GARANTÍA:

Si usted cumple con los siguientes criterios, tendrá derecho a los beneficios de la presente garantía:

- Usted es el dueño o representante autorizado del dueño de unas llantas Double Coin TBR nuevas.
- Sus llantas tienen los números de identificación que requiere el Departamento de Transportes (DOT) y no están marcadas con "NA" (No Ajustables).
- Sus llantas Double Coin TBR se han utilizado sólo en el vehículo en el cual se instalaron originalmente de conformidad con el fabricante o según las recomendaciones de Double Coin.
- Adquirió sus llantas el 1 de enero de 2007 o posteriormente.

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA Y POR CUÁNTO TIEMPO:

1. **GARANTÍA DE REEMPLAZO GRATUITO CON 50% DE DESCUENTO** – Si una llanta Double Coin TBR cubierta por la presente garantía queda inservible a causa de algún defecto en mano de obra o material durante la primera mitad de vida de la banda de rodamiento original (lo cual se calcula al restar la mitad de la diferencia entre la profundidad original de la banda nueva y 2/32" de esa profundidad), entonces Double Coin le reembolsará de la siguiente manera el costo de reemplazar la llanta Double Coin TBR, más el costo del montaje y balanceo:
 - a. Un distribuidor autorizado deberá reemplazar la llanta Double Coin TBR defectuosa por una llanta Double Coin TBR nueva comparable.
 - b. Los gastos de montaje y balanceo se le reembolsarán hasta un máximo de \$16.00 USD por llanta.
 - c. Los impuestos y cuotas serán responsabilidad del propietario del vehículo.
 - d. El 50% de descuento en el reemplazo gratuito aplica sólo a llantas de primera calidad. Se excluyen de manera específica las llantas con imperfecciones, las no ajustables (con esa leyenda impresa en la llanta), vulcanizadas o por riesgos del camino.

2. REEMPLAZO PRORRATEADO DE LA LLANTA –

Las llantas Double Coin TBR cubiertas por esta garantía que queden inservibles debido a algún defecto de mano de obra o material durante la vida utilizable de la banda de rodamiento original (hasta 2/32 de la banda restante utilizable) se le reembolsarán al propietario según un prorrateo. Usted sólo pagará el montaje, balanceo, impuestos y cuotas.

CÓMO CALCULAR LA CANTIDAD PRORRATEADA:

El precio del reemplazo se calcula al multiplicar el "precio predeterminado actual de ajuste" de Double Coin o el precio de venta actual que se anuncie en el taller de ajustes (el que sea más bajo) por el porcentaje de desgaste que presente la banda original de rodamiento utilizable al llevarla a ajustar. Usted pagará el montaje, el balanceo y una cantidad igual a los Impuestos Federales al Consumo y otros impuestos y cuotas que apliquen a la llanta Double Coin nueva comparable de reemplazo.

EJEMPLO DE REEMBOLSO PRORRATEADO:

Si su llanta inutilizable tenía 16/32" originales de profundidad de banda de rodamiento y su desgaste muestra 8/32" restantes de banda utilizable, se ha usado el 50%, por lo tanto usted debe pagar el 50% del precio predeterminado de ajuste o el precio de venta anunciado por una llanta comparable, más una cantidad igual a los Impuestos Federales al Consumo actuales que apliquen a la nueva llanta comparable al momento del ajuste. Si el precio de la llanta comparable es de \$400.00, el costo será de \$200.00 más los Impuestos Federales al Consumo, el montaje, balanceo y cualquier otro impuesto que aplique.

DEFINICIÓN DE LLANTA COMPARABLE:

Una llanta Double Coin TBR nueva "comparable" puede ser una llanta de la misma línea o, en caso de que no esté disponible, una llanta de la misma estructura básica y calidad con configuración diferente de banda de rodamiento o de los flancos. Si se acepta como reemplazo una llanta de mayor precio, la diferencia se le cobrará a usted.

Todo reemplazo de llantas que se efectúe de acuerdo con esta garantía tendrá cobertura de la garantía de Double Coin vigente al momento del reemplazo.

LO QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

- Desgaste irregular o daño en la llanta causado por:
 - Riesgos del camino (inclusive pinchazos, cortes, desgarrones, ruptura por impacto, etc.)
 - Accidentes, choques o fuego.
 - Inflado inadecuado, sobrecarga, giros a alta velocidad, mala aplicación, mal uso, negligencia, carreras, daño causado por cadenas o un montaje o desmontaje inadecuado.
 - Condiciones mecánicas del vehículo.
- Daños durante la marcha después de los primeros 2/32" de desgaste de la banda o debido a ruedas dañadas o cualquier problema del vehículo.
- Las llantas Double Coin TBR que se alteren intencionalmente una vez salidas de la fábrica, con el fin de modificar su apariencia (por ejemplo, incrustación blanca en una llanta negra).
- Las llantas con grietas causadas por el clima y que se hayan adquirido más de 5 (cinco) años antes de que se lleven a reajustar. Si usted no cuenta con el comprobante de compra con fecha, las llantas fabricadas 5 (cinco) o más años antes de que se lleven a ajustar, no tendrán cobertura.
- Esta garantía limitada aplica sólo en Estados Unidos, Canadá y México, por lo que cualquier llanta que se utilice o esté instalada en un vehículo registrado u operado fuera de Estados Unidos, México o Canadá no tendrá cobertura conforme a esta garantía.
 - Las llantas marcadas con "No Ajustable" (N/A) o "Con imperfecciones" (Blem) o que hayan sido ajustadas anteriormente.
 - Fallas, daños o desgaste irregular causado por:
 - Accidente o vandalismo, alineación inadecuada, mal balanceo de las ruedas, amortiguadores o frenos defectuosos;
 - Condiciones mecánicas del vehículo, inclusive una mala alineación, mal balanceo de las ruedas, amortiguadores o frenos defectuosos;
 - Mala aplicación de las llantas, uso inadecuado de las cámaras;
 - Alteración de la llanta, adición de material ajeno o transferirla de un vehículo a otro; y